职业卫生评价项目信息网上公开表

用人单位(建设项目)名称	宝丰县永顺铝土有限公司	联系人	白朝斌
地理位置	宝丰县大营镇边庄村		
项目名称	宝丰县永顺铝土有限公司2024年职业病危害因素检测		
项目简介	受宝丰县永顺铝土有限公司委托，于2024年1月对用人单位进行职业病危害因素检测。通过对各工作场所存在的职业病危害因素进行检验检测，判定其浓度(强度)是否符合国家职业接触限值要求。 宝丰县永顺铝土有限公司8#露天采场位于宝丰县大营镇边庄村，成立于2003年02月20日，主要是铝土开采。用人单位共有一线作业人员13人，年产铝土矿原矿石25万t。		
项目负责人	陈峰		
现场调查人	陈峰、苏仁禄		
现场调查时间	2024.1.4	用人单位陪同人	白朝斌
现场采样检测人员	李保卫、赵浩麟		
采样、检测时间	2024.1.16	用人单位陪同人	白朝斌
报告完成日期	2024.2.2	报告编号	DX/JP-ZP240111
用人单位(建设项目)存在的职业病危害因素及检测结果	存在的职业病危害因素： 粉尘（矽尘）、噪声 检测结果: 职业病危害因素浓度或强度均不超过职业接触限值。		

评价结论与建议	评价结论： 作业人员接触的职业病危害因素浓度/强度均不超过职业接触限值 建议： （1）按照《工作场所职业卫生管理规定》的要求，设置兼职职业卫生管理人员，建立职业卫生管理制度，并按照要求进行职业卫生培训、告知等工作，定期进行职业病危害因素检测。 （2）加强职业病防护设施的维修保养工作，保证其正常发挥防护作用，在生产过程中，开启现有防护设施，对维护保养的设备应补充完善职业危害防护设施维护维修记录。 （3）按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》和《工作场所职业病危害警示标识》的要求，完善工作场所职业病危害警示标识和告知卡的设置；在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程，以及本次工作场所职业病危害因素检测结果。 （4）培训与监督作业工人正确佩戴和使用劳动防护用品，尤其是在进行喷漆作业时应正确佩戴防毒面具，防毒面具所用滤毒罐应按要求及时更换。 （5）按照《职业健康监护技术规范》的要求，按时安排接触职业病危害的作业工人进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。
技术审查专家组评审意见	__ __
现场影像资料	

现场影像资料	