

职业卫生评价项目信息网上公开表

公示日期：2023年9月1日

用人单位 (建设项目)名称	浉池县华远实业有限公司	联系人	周富军
地理位置	河南省三门峡市浉池县产业集聚区天坛工业园		
项目名称	浉池县华远实业有限公司职业病危害现状评价		
项目简介	浉池县华远实业有限公司（以下简称“用人单位”）成立于 2012 年 6 月 21 日，位于三门峡市浉池县产业集聚区天坛工业园，公司占地面积 18302.91m2。经营范围为：高温氧化铝（微粉）、铝酸钙粉、聚合氯化铝、高端不定型耐火材料、铝矾土的研发与生产销售，萤石粉、氢氧化铝生产与销售；化工产品（危险化学品除外）、矿产品、氟化盐购销。 用人单位原有 1 个年产 5 万吨不定性耐火材料生产车间和 1 个年产 20 万吨新型材料生产车间，目前已停产。现正常生产项目为铝基新材料项目。 用人单位设置有职业卫生管理机构，配备有职业卫生管理人员，建立有职业卫生管理制度和岗位操作规程，为作业人员发放有个人防护用品，对作业工人进行了职业卫生培训。		
项目负责人	陈峰		
现场调查人	杨淑娟、高飞达		
现场调查时间	2023.6.9	用人单位陪同人	周富军
现场采样、检测人员	陈峰、高飞达、赵红敏、周晓飞		
采样、检测时间	2023.6.15~2023.6.17	用人单位陪同人	周富军
报告完成日期	2023.8.30	报告编号	DX/XP-ZP230624
用人单位 (建设项目)存在的职业 病危害因素及检测 结果	存在的主要职业病危害因素： 粉尘：氧化铝粉尘。 毒物：一氧化碳。 物理因素：噪声、高温。 检测结果： （1）粉尘浓度 本次检测用人单位 7 个工作地点的总粉尘短时间接触浓度均不超过职业接触限值。本次检测用人单位 4 个工种接触的总粉尘浓度均不超过职业接触限值。 （2）噪声 本次检测用人单位 4 个工种接触噪声的 40h 等效声级均不超过职业接触限值。		

	(3) 一氧化碳 本次检测梭式窑工接触的一氧化碳浓度不超过职业接触限值。 (4) 高温 本次检测梭式窑工接触的 WBGT 指数不超过职业接触限值。
评价结论与建议	评价结论: 用人单位在职业病危害防护设施、个人使用的职业病防护用品、职业健康监护、职业卫生管理等方面做了一定的工作,建立了相关制度,开展了职业病危害评价、职业健康监护、发放了个人防护用品、设置了防护设施等工作,但部分职业卫生管理制度执行效果不佳,如未按规定定期进行职业病危害因素检测与评价,未组织作业工人进行职业健康检查,劳动者个人监护档案未及时填写更新等,未建立职业病防护设施检维修台账,后期用人单位应按照《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》及相关的法律、法规及规章及本报告书提出的建议,进一步完善职业病危害防治工作。 建议: 1 职业病危害防护措施及应急救援措施 (1) 加强防尘、防噪声设施的维护保养,确保现有防护设施正常运行并投入使用,加强高噪声设备的维护,定期加注润滑脂。 (2) 严格落实职业病防护设施检维修制度,加强设备、防护设施的管理和维护,定期和不定期进行检查,确保职业病防护设施能够正常、有效运转,并建立档案记录。 2 个人使用的职业病防护用品 (1) 继续监督检查作业工人正确佩戴和使用劳动防护用品,未按规定佩戴和使用劳动防护用品的,不得上岗作业。 (2) 对职业病防护用品进行经常性的维护、保养、更换,确保防护用品有效,且不得使用不符合国家职业卫生标准或者已经失效的职业病防护用品。 3 职业卫生管理 (1) 依据《工作场所职业卫生管理规定》(中华人民共和国卫生健康委员会令〔2020〕第5号)第三十四条和《职业卫生档案管理规范》(安监总厅安健〔2013〕171号)的规定,完善职业健康监护档案和职业卫生档案,做好档案的归档工作,按年度进行案卷归档,及时编号登记,入库保管。 (2) 管理组织要切实发挥管理作用,全面贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》和相关的法律、法规、职业卫生有关的标准,切实对本单位的职业病危害防治工作负责。 (3) 按照《工作场所职业卫生管理规定》和《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》的要求,在可能产生职业病危害因素的工作场所设置警示标识、指令标识及职业病危害因素告知卡,并及时更换出现破碎老化

	的警示标识、指令标识及告知卡。 4 职业健康监护 应严格按照的《中华人民共和国职业病防治法》的相关规定，对所有接触职业病危害因素的作业工人进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，完善职业健康检查的内容，对在岗期间职业健康检查出现异常的应做妥善处理，发现职业禁忌证患者或职业病病人，应以公司红头文件的形式调离原岗位并妥善安置。
技术审查专家组 评审意见	一、专家组对《现状评价报告书》的意见和建议 1、补充完善评价依据。 2、完善职业健康监护评价内容。 3、细化个体防护用品评价内容。 4、专家提出的其他问题。 二、专家组对工作场所存在问题及建议： 1、加强球磨、破碎、混料等岗位作业人员职业健康监护管理。 2、完善职业卫生管理制度及职业卫生档案。 3、补充完善球磨机、破碎机职业病危害警示标志内容。
现场影像资料	

