

## 职业卫生评价项目信息网上公开表

用人单位 (建设项目)名称	河南省力辉钢绳制品有限公司		联系人	冯敏敏
地理位置	河南省济源市虎岭产业集聚区济源大道与西二环交叉口东北角			
项目名称	河南省力辉钢绳制品有限公司年产 12 万吨精品钢丝绳项目职业病危害预评价			
项目简介	河南省力辉钢绳制品有限公司成立于 2019 年 5 月 28 日,是由一家从事钢丝、钢丝绳、金属制品加工、制造的有限责任公司(中外合资)。位于河南省济源市虎岭产业集聚区济源大道与西二环交叉口东北角,统一社会信用代码:91419001MA46UHFB5P,法定代表人:饶朝晖。经营范围:钢丝、钢丝绳、金属制品加工、制造、销售;钢材批发、零售。营业期限自 2019 年 5 月 28 日至 2069 年 5 月 27 日。			
项目负责人	王明辉			
现场调查人	王明辉、李廷峰			
现场调查时间	2022.3.5	用人单位陪同人	冯敏敏	
现场采样、检测人员	—			
采样、检测时间	—	用人单位陪同人	—	
报告完成日期	2022.3.31	报告编号	DX/YP-ZP220320	
用人单位 (建设项目)存在的职业病危害因素及检测结果	<p><b>可能存在的职业病危害因素:</b> 粉尘(电焊烟尘、其他粉尘)、毒物(锰及其无机化合物、氮氧化物、一氧化碳、硫化氢、盐酸、硫酸、氢氧化钠、铅烟、铅尘、甲苯、二甲苯)、物理因素(噪声、工频电场、高温、紫外辐射)。</p> <p><b>检测结果:</b> 预计各主要作业岗位的职业病危害因素预期浓度(强度)和接触水平均不超过职业接触限值。</p>			

评价结论与建议	<p><b>评价结论：</b></p> <p>根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发〔2021〕5号）管理规定，用人单位行业分类属于“三 C 制造业——（二十一） C33 金属制品业——C334 金属丝绳及其制品制造”，结合职业病危害因素预期接触水平和可能发生的急性事故等，综合判定其风险分类为职业病危害“严重”的建设项目。</p> <p><b>建议：</b></p> <p>（1）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更时，建设单位应当对变更内容重新进行职业病危害预评价。</p> <p>（2）建设单位在职业病危害预评价报告编制完成后，应当委托相关机构编制或自行编制职业病防护设施设计专篇，组织有关职业卫生专家进行评审，会同编制单位对设计专篇进行完善。</p> <p>（3）建设项目完工后，在试运行期间，配套建设的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行。</p>
技术审查专家组 评审意见	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 进一步细化生产工艺的描述；</li> <li>2. 完善类比企业相关资料的调查与分析；</li> <li>3. 补充完善热处理车间储罐区应急救援设施及措施的分析评价；</li> <li>4. 完善职业卫生管理部分内容的分析评价；</li> <li>5. 专家其他个人意见修改时一并参考。</li> </ol>
现场影像资料	—