

职业卫生评价项目信息网上公开表

公示时间：2022年11月23日

用人单位 (建设项目)名称	舞阳中联建材有限公司	联系人	谷凤春
地理位置	河南省三门峡渑池县洪阳镇 310 国道南康威大道东侧		
项目名称	舞阳中联建材有限公司年产 120 万立方混凝土搅拌站升级改造项目职业病危害控制效果评价		
项目简介	舞阳中联建材有限公司位于舞阳县舞泉镇珠海路南段,公司于 2011 年投资建设“舞阳中联建材有限公司年产 120 万立方混凝土搅拌站项目”,与 2011 年 4 月开工建设,同年 9 月建成。		
项目负责人	武斌		
现场调查人	杨淑娟、高飞达、刘素宾		
现场调查时间	2022.7.16	用人单位陪同人	谷凤春
现场采样、检测人员	高飞达、张梦喆		
采样、检测 时间	2022.7.24~2022.7.26	用人单位陪同人	谷凤春
报告完成日期	2022.11.22	报告编号	DX/KP-ZP220720
用人单位 (建设项目)存在的职 业病危害因素及检 测结果	存在的职业病危害因素： 粉尘、噪声 检测结果： 建设项目各工作地点的呼吸性粉尘浓度不超过职业接触限值，各工种接触的呼吸性粉尘浓度时间加权浓度均不超过职业接触限值。 建设项目各工种接触的噪声 40 小时等效声级均不超过国家职业接触限值。		
评价结论与建议	建设项目正常生产过程中，在采取了本评价报告所提防护措施，且职业病防护设施正常运行、配发并正确佩戴个体防护用品的情况下，作业工人接触的职业病危害因素水平可控制在职业接触限值以内，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。		

技术审查专家组
评审意见

- 1.细化建设项目的具体内容;
- 2.核实建设项目职业病防护设施参数、数量及安装位置;
- 3.完善个人防护用品的分析与评价;
- 4.专家个人意见-一并修改。

现场影像资料

