

职业卫生评价项目信息网上公开表

公示时间：2023年8月30日

用人单位 (建设项目)名称	河南东方韶星实业有限公司	联系人	周源
地理位置	河南省三门峡市渑池县仰韶镇工业大道东 100 米		
项目名称	河南东方韶星实业有限公司职业病危害现状评价报告		
项目简介	河南东方韶星实业有限公司成立于 2008 年 3 月 28 日，法定代表人为田年益，注册资本为 10000 万元人民币，统一社会信用代码为 914112216728849964，企业地址位于河南省三门峡市渑池县仰韶镇工业大道东 100 米，所属行业为化学原料和化学制品制造业，经营范围包含：氟化盐、氟化氢、氟的精细化工、氢氧化铝产品及其它化工产品（危险化学品除外）的开发、生产和销售，氟石膏的资源化利用；与本企业生产科研相关的原辅材料、备品备件的生产经营和进出口贸易。		
项目负责人	王留坤		
现场调查人	高飞达、王留坤、杨淑娟		
现场调查时间	2023.6.4	用人单位陪同人	周源
现场采样、检测人员	高飞达、刘素宾、赵红敏、李保卫、周晓飞、曹起旺		
采样、检测 时间	2023.6.19~2023.6.21	用人单位陪同人	周源
报告完成日期	2023.8.30	报告编号	DX/XP-ZP230623
用人单位 (建设项目)存在的职业 病危害因素及检 测结果	存在的职业病危害因素： 粉尘（其他粉尘、矽尘、石灰石粉尘），毒物（一氧化碳、硫酸、氢氧化钠、氟化氢、氟及其化合物），物理因素（噪声、高温、工频电场）。 检测结果： 粉尘浓度 用人单位萤石库上料工接触的粉尘时间加权浓度超过职业接触限值，其他工种接触的粉尘时间加权浓度均不超过职业接触限值。 其他危害因素 用人单位接触的毒物、噪声强度、高温 WBGT 等		

	均不超过职业接触限值。
评价结论与建议	<p>用人单位总体布局、生产工艺与设备布局基本符合要求；建筑物采光照度、通风与空气调节、采暖满足卫生要求；职业病危害防护设施防护效果良好；职业卫生管理制度基本完善；职业健康监护管理档案和劳动者个人职业健康监护档案等内容不完善，落实情况欠佳；近三年未进行新上岗、离岗的职业健康体检工作；生产车间设置的警示标识数量不足；工作场所职业病危害因素日常监测工作欠佳；未进行高温中暑和急性中毒事故的应急救援演练工作。</p> <p>用人单位不足之处需按照《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》及相关的法律、法规及规章，同时根据本报告书提出的建议，进一步完善职业病危害防治工作。</p>
技术审查专家组 评审意见	<ol style="list-style-type: none">1、补充完善职业病危害因素检测评价内容。2、完善职业危害事故应急救援评价内容。3、完善个体防护用品评价内容。4、专家提出的其他问题。



现场影像资料



