

职业卫生评价项目信息网上公开表

用人单位 (建设项目)名称	河南恒昌再生资源有限公司	联系人	谷方剑
地理位置	河南省焦作市温县温泉镇鑫源路中段		
项目名称	河南恒昌再生资源有限公司 2023 年职业病危害因素检测		
项目简介	河南恒昌再生资源有限公司（以下简称“用人单位”）位于河南省焦作市温县温泉镇鑫源路中段，经营范围包括贵金属延压加工；电子电器废弃物的回收、拆解、利用及生产性和非生产性再生资源的回收、加工、利用；废旧电瓶、电池回收、拆解、利用；环保新技术、新产品的研究、开发，环保产品的开发、销售，工业设备清洗，环境污染治理工程的设计、施工；电子废料、铜、铅、废渣的综合利用；从事本企业货物和技术进出口业务；自由商品房租赁服务等。用人单位目前现有一线生产人员 80 人。		
项目负责人	赵志超		
现场调查人	赵志超、王伟超		
现场调查时间	2023.11.1	用人单位陪同人	谷方剑
现场采样、检测人员	赵志超、李保卫、王浩、赵浩麟		
采样、检测时间	2023.11.6	用人单位陪同人	谷方剑
报告完成日期	2023.11.24	报告编号	DX/JP-ZP231101
用人单位 (建设项目)存在的 职业病危害因素及 检测结果	<p>存在的职业病危害因素： 粉尘：其他粉尘 物理因素：噪声</p> <p>检测结果： 总粉尘浓度：用人单位作业工人接触的总粉尘浓度 8h 时间加权平均浓度均不超过职业接触限值。 噪声：用人单位拆解 1 车间的电视电脑拆解工、冰箱拆解工、CRT 切割工、洗衣机拆解工与塑料破碎车间的塑料破碎工接触噪声的 8h 等效声级超过职业接触限值，其余工种接触噪声的 8h 等效声</p>		

	级均未超过职业接触限值。
评价结论与建议	<p>结论：总粉尘浓度：用人单位作业工人接触的总粉尘浓度 8h 时间加权平均浓度均不超过职业接触限值。</p> <p>噪声：用人单位拆解 1 车间的电视电脑拆解工、冰箱拆解工、CRT 切割工、洗衣机拆解工与塑料破碎车间的塑料破碎工接触噪声的 8h 等效声级超过职业接触限值，其余工种接触噪声的 8h 等效声级均未超过职业接触限值。</p> <p>建议：（1）加强对各个环节的除尘器通风管道、排风罩管道密闭性、收尘袋积尘量的检查和清理。</p> <p>（2）监督作业工人正确佩戴和使用劳动防护用品，未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。</p> <p>（3）加强职业病防护设施的维修保养工作，保证其正常发挥防护作用，在生产过程中，开启现有防护设施，补充完善职业危害防护设施维护维修记录。</p> <p>（4）按照《职业健康监护技术规范》的要求，安排接触粉尘、毒物和噪声的作业工人进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。</p> <p>（5）按照《工作场所职业卫生管理规定》和《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》的要求，公布存在的职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值、应急救援措施，以及工作场所职业病危害因素检测结果。</p> <p>（6）充分利用公告栏、培训、警示标识、条幅等途径或方式宣传职业病防治的重要性，增强作业人员的自我保护意识。</p>
技术审查专家组 评审意见	—
现场影像资料	

