

## 职业卫生评价项目信息网上公开表

用人单位 (建设项目)名称	河南华新能源材料有限公司	联系人	宋翠云
地理位置	新乡市经开区经九路与纬五路交叉口西北角		
项目名称	河南华新能源材料有限公司职业病危害现状评价		
项目简介	<p>河南华新能源材料有限公司（以下简称“用人单位”）成立于 2006 年 04 月 29 日，注册地址位于新乡市经开区经九路与纬五路交叉口西北角。用人单位法人代表仇辉，占地面积 9078m<sup>2</sup>，注册资本 600 万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。</p> <p>用人单位经营范围主要包括一般项目：新兴能源技术研发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；家用电器销售；电子产品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）等。检测期间，用人单位主要从事水处理、油田助剂和对硝基苯醇的生产与销售。用人单位之前未进行过职业卫生现状评价工作。</p>		
项目负责人	张斌斌		
现场调查人	张斌斌、王高帅		
现场调查时间	2023. 4. 4	用人单位陪同人	宋翠云
现场采样、检测人员	王高帅、张斌斌、邓可、段霖		
采样、检测 时间	2023. 4. 10~2023. 4. 12	用人单位陪同人	宋翠云
报告完成日期	2023. 12. 28	报告编号	DX/XP-ZP230428
用人单位 (建设项目)存在的职业 病危害因素及检 测结果	<p>存在的职业病危害因素： 粉尘（其他粉尘）、毒物（甲醇、甲苯、过氧化氢、氢氧化钠、碳酸钠、氮氧化物、氨）、物理因素（噪声、高温、工频电场）等。</p> <p>检测结果： 用人单位作业工人接触噪声的 40h 等效声级 2 个检测岗位超过职业接触限值。</p>		
评价结论与建议	<p>评价结论： 用人单位在职业病危害防护设施、个人职业病防护用品、职业健康监护、职业卫生管理等方面做了一定的工作。建立了相关制度，设置了职业病防护设施等工作，但部分方面做的不够完善，如职业卫生档案不完善；尚未进行上岗前和离岗时的职业健康检查；部分作业工人未佩戴或正确佩戴个人防护用品；企业负责人和职业卫生管理人员未进行相关培训；未建立职业病危害防治经费台帐明细等。不足之处用人单位需按照《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》及相关的法律、法规及规章的要求，同时根据本报告书提出的建议，进一步完善职业病危害防治工作。</p> <p>建议： 1 职业病危害防护设施及措施 (1) 对各生产车间各类通风装置、尾气回收综合净化装置和袋式除尘器等职业病防护设施进行定期检查和维修，保证其良好的防护效果，同时补充完善职业危害防护设施维护维修记录。 (2) 生产过程中，应保证各类防护设施正常开启，避免粉尘、各类有害气体聚集。</p>		

	<p>(3) 加强对现场洗眼装置的维护保养, 保证设施水压足够, 满足使用要求。</p> <p>(4) 加强对各生产车间物料输送管道、阀门、各类反应装置、各类输送泵、罐区各类储罐等设施的管理, 经常维护保养, 防止跑冒滴漏现象的发生。</p> <p>(5) 对冰机、各生产车间离心机和各类物料输送泵等各类机械设备进行定期维护和保养, 及时更换零部件和加注机油, 降低噪声强度。</p> <p>(6) 加强对各类机械设备底部减振基础和隔声罩的检查与维护, 发现损坏时, 及时维修或更换。</p> <p>2 个人使用的职业病防护用品</p> <p>(1) 督促作业工人在接触粉尘、各类有毒有害气体、噪声等产生职业病危害因素的作业场所作业时, 必须正确佩戴防尘口罩、防毒口罩和防噪声耳塞等个人防护用品。</p> <p>(2) 对个人使用的职业病防护用品进行经常性的维护、保养, 确保防护用品有效, 且不得使用不符合国家职业卫生标准或者已经失效的职业病防护用品。</p>
--	---

技术审查专家组  
评审意见

现场影像资料

